

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड-धौलादेवी में अ0उ0रा0इ0का0, दन्या धौलादेवी, अल्मोड़ा के भवन का स्थलीय एवं भौतिक निरीक्षण सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा द्वारा किया गया। विधालय भवन 2019 में जिसमें दो प्रयोगशाला, एक कम्प्यूटर एवं कक्षा- कक्षा भूकम्प रोधी फ्रेम स्ट्रक्चर में निर्मित हैं। निरीक्षण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर साधारण परिस्थितियों में अ0उ0रा0इ0का0, दन्या धौलादेवी, अल्मोड़ा का भवन भौतिक स्थिति से सुरक्षित है।


सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-अल्मोड़ा।